

Attestation Travaux



| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJE812DNJ110337 | 02/02/2023 | 26576 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|------------------------|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 15000 km / 1 an |
|-----------------------------------|--------------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Inexistant |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|--|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 02/02/2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | |