

Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture suivante :

VIN :KMHK3812AMU789733

Km : 77.625 km

Détail :

Filtre à huile (. FO-120S)

Filtre à air (. FA-H39S)

Filtre anti-pollen (. K1409)

Paire de balais d'essuie-glace (bosch 3397118911)

Balai d'essuie-glace arrière (Bosch 3397011428)

Huile moteur

Contrôle des niveaux (liquide lave-glace, liquide de refroidissement moteur, huile de frein)

Brumbrum S.p.A., filiale du groupe Aramis en Italie