

Résumé des travaux mécaniques effectués pour la voiture suivante :

Vin : VF73AYHZ4MJ925215

Km : 117153km

Détails :

- Filtre à huile (MANN HU7032Z)
- Filtre à air (UFI 30E5600)
- Filtre à carburant (cartouche) (PURFLUX C875)
- Batterie (Peugeot EFB72)
- Huile moteur
- Vérification des niveaux (liquide lave-glace, liquide de refroidissement, liquide de frein)

Remplacement de la courroie de distribution selon les préconisations du constructeur :

- Remplacement non nécessaire - usure résiduelle suffisante
- Prochaine courroie de distribution (km) : 180 000 km
- Prochaine courroie de distribution (années après immatriculation) : 10 ans après immatriculation

Brumbrum S.p.A., filiale du groupe Aramis en Italie