

| Marque | Modèle          | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | Kilométrage |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| NISSAN | X-TRAIL NOUVEAU | JN1JCAT32U0106061 | 01/02/2018              | 20693       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **juil.-19**

| Opérations                                | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE                    | 1        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b>         | 1 AN(S) ou 30000 KM |
| <b>REEMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :</b> | 1 AN(S) ou 30000 KM |

**CHAINE DE DISTRIBUTION**

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2022 \*

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT