

Attestation de travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
PEUGEOT	3008 BUSINESS	VF30U9HD8DS020592	11/02/2013	60847

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

mai-19

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT BALAIS AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ARRIERE	1
REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	1 AN(S) ou 20000 KM
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	1 AN(S) ou 20000 KM
REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	10 ANS ou 180000 KM
CONTROLE TECHNIQUE :	2021 *
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	



Garantie jusqu'à 5 ans
sur les véhicules d'occasion
reconditionnés en usine



100% satisfait ou
100% remboursé
15 jours ou 1 000 km



116 points
de contrôle
qualité



Zéro frais d'entretien
12 mois ou 15 000 km
sur les véhicules d'occasion
reconditionnés en usine