

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
MINI	ROADSTER R59	WMWSY11060T514131	08/04/2014	55077

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **juin-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	
REPLACEMENT PLAQUETTES ARRIERE	2
REPLACEMENT AMMORTISSEURS AVANT	2
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE	X

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	2 AN(S) ou 30000 KM
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	2 AN(S) ou 30000 KM

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

