

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X3	WBATX31000LB60869	22/02/2018	10987

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : juin-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b>	2 AN(S) ou 30000 KM
<b>REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :</b>	2 AN(S) ou 30000 KM

**CHAINE DE DISTRIBUTION**

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2022 *
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	

**Aramisauto**  
 THE REMARKETING COMPANY  
 ZA des Éoliennes  
 305 rue Gustave Eiffel  
 26290 Donzère

