

| Marque  | Modèle          | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| RENAULT | CLIO ESTATE III | VF1KRAH0H45260757 | 24/06/2011           | 99463       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : juil.-19**

| Opérations                                | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE                    | 1        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT            | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                  | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A HABITACLE            | 1        |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE          | 2        |
| REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE |          |
| REPLACEMENT PLAQUETTES ARRIERE            | 2        |
| GEOMETRIE                                 | 1        |
| REPLACEMENT KIT DE DISTRIBUTION           | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE           | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT        | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

**VIDANGE + FILTRE A HUILE :** 2 AN(S) ou 30000 KM

**REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :** 2 AN(S) ou 30000 KM

**REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :** 6 ANS ou 150000 KM

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2021 \*

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

