

| Marque | Modèle          | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| BMW    | SÉRIE 1 BERLINE | WBA1S110605L56357 | 24/08/2018           | 10412       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : juil.-19**

| Opérations                                | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE                    | 1        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b>       | 1 AN(S) ou 30000 KM |
| <b>REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :</b> | 1 AN(S) ou 30000 KM |

**CHAINE DE DISTRIBUTION**

|   |        |
|---|--------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>   | 2022 * |
| <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> |        |

