

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| RENAULT | CAPTUR | VF12RA11A55610819 | 09/06/2016 | 56805 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **juil.-19**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REEMPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REEMPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REEMPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE | X |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 2 AN(S) ou 30000 KM

REEMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 2 AN(S) ou 30000 KM

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2020 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

