Aramisauto.com

Attestation de travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
RENAULT	CAPTUR	VF12R5A1H49908083	29/01/2014	114020

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : juil.-19

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT BALAIS AVANT	2
REMPLACEMENT BALAI ARRIERE	1
REMPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT	2
REMPLACEMENT PLAQUETTES AVANT	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	*2 AN(S) ou 30000 KM*
REMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	*2 AN(S) ou 30000 KM*

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE : *2021 **

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

Aramisauto
THE REMARKETING COMPANY
ZA des Éoliennes
305 rue Gustave Eiffel
26290 Donzère

Garantie jusqu'à 5 ans sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine

100% satisfait ou 100% remboursé 15 jours ou 1 000 km

116 points de contrôle qualité

Zéro frais d'entretien 12 mois ou 15 000 km sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine