Aramisauto.com

Attestation de travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
MITSUBISHI	ASX	JMBXNGA1WJU003132	08/06/2018	33803

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : juil.-19

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT BALAIS AVANT	2
REMPLACEMENT BALAI ARRIERE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	*1 AN(S) ou 20000 KM*
REMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	*1 AN(S) ou 20000 KM*

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE : *2022 **

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

Aramisauto
THE REMARKETING COMPANY
ZA des Éoliennes
305 rue Gustave Eiffel
26290 Donzère

Garantie jusqu'à 5 ans sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine

100% satisfait ou 100% remboursé 15 jours ou 1 000 km

116 points de contrôle qualité

Zéro frais d'entretien 12 mois ou 15 000 km sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine