

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| RENAULT | CAPTUR | VF12RFL1H51487427 | 30/06/2014           | 111778      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **juil.-19**

| Opérations                         | Quantité |
|------------------------------------|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE             | 1        |
| REPLACEMENT BALAI ARRIERE          | 1        |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT     | 2        |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE   | 2        |
| REPLACEMENT KIT DE DISTRIBUTION    | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE    | 1        |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | 1        |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |
|                                    |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

**VIDANGE + FILTRE A HUILE :** 2 AN(S) ou 30000 KM

**REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :** 2 AN(S) ou 30000 KM

**REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :** 6 ANS ou 150000 KM

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2021 \*

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

