

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	SERIE 1 E87 LCI	WBAUH310X0E359852	20/06/2011	109520

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **août-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT BALAI ARRIERE	1
REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	
REPLACEMENT PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT PLAQUETTES ARRIERE	2
REPLACEMENT AMMORTISSEURS AVANT	2
REPLACEMENT AMMORTISSEURS ARRIERE	2
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE	X

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 1 AN(S) ou 30000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 1 AN(S) ou 30000 KM

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

