

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| BMW | SERIE 6 GRAN COUPE F06 | WBA6A61000DY87730 | 30/01/2013 | 85406 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **août-19**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A HABITACLE | 1 |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT | 2 |
| GEOMETRIE | 1 |
| REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE | X |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|---|---------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | 2 AN(S) ou 30000 KM |
| REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : | 2 AN(S) ou 30000 KM |

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

