

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
OPEL	MERIVA	W0LSD9ED7D4130092	23/04/2013	67568

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **août-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT BALAIS AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ARRIERE	1
REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE	X

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 1 AN(S) ou 30000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 1 AN(S) ou 30000 KM

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

