

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| PEUGEOT | 308 SW | VF3LC9HPAES113503 | 07/08/2014 | 71990 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **sept.-19**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT | 2 |
| REPLACEMENT BALAI ARRIERE | 1 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT PLAQUETTES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE | 1 |
| VIDANGE DE BOITE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 1 AN(S) ou 25000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 1 AN(S) ou 25000 KM

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : 10 ANS ou 175000 KM

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

