

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
OPEL	MERIVA	W0LSD9EGXB4191282	18/02/2011	114107

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : sept.-19

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT PLAQUETTES ARRIERE	2
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT KIT DE DISTRIBUTION	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 1 AN(S) ou 30000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 1 AN(S) ou 30000 KM

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : 6 ANS ou 150000 KM

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

