

Attestation de travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
RENAULT	CAPTUR	VF12REL1E52176991	28/04/2015	111051

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

sept.-19

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REMPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REMPLACEMENT PLAQUETTES AVANT	2
REMPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	2 AN(S) ou 30000 KM
REMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	2 AN(S) ou 30000 KM

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION:	6 ANS ou 150000 KM
--------------------------------	--------------------

CONTRÔLE TECHNIQUE:

* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2021

Aramisauto

THE REMARKETING COMPANY

ZA des Éoliennes 305 rue Gustave Eiffel 26290 Donzère





15 jours ou 1 000 km





Zéro frais d'entretien 12 mois ou 15 000km sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine