

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| DS | DS3 | VF7SAHMZ6GW644613 | 07/10/2016 | 50501 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **sept.-19**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE | 1 |
| REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE | X |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 1 AN(S) ou 25000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 1 AN(S) ou 25000 KM

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : 10 ANS ou 175000 KM

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2020 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

