

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	SERIE 3 GRAN TURISMO F34 LCI	WBA3Y110X0D447435	06/09/2013	90268

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **oct.-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT BALAIS AVANT	2
REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	
REPLACEMENT PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT PLAQUETTES ARRIERE	2
GEOMETRIE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	2 AN(S) ou 30000 KM
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	2 AN(S) ou 30000 KM

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

2021 *

