

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	I20	NLHBA51BADZ251683	05/12/2013	75655

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **oct.-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT BALAIS AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ARRIERE	1
REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT	2
REGLAGE FREIN A MAIN	1
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE	X
REPLACEMENT BATTERIE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	1 AN(S) ou 15000 KM
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	1 AN(S) ou 15000 KM

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

