

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| NISSAN | LEAF | SJNFAAZE0U6025566 | 15/01/2015 | 77883 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **sept.-19**

| Opérations | Quantité |
|----------------------------------|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A HABITACLE | 1 |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT | 2 |
| REPLACEMENT BALAI ARRIERE | 1 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|---|---------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | 1 AN(S) ou 30000 KM |
| REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : | 1 AN(S) ou 30000 KM |

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

