

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|
| VOLKSWAGEN | POLO NOUVELLE | WVWZZZ6RZHY281637 | 31/05/2017 | 59322 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **oct.-19**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT | 2 |
| REPLACEMENT BALAI ARRIERE | 1 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| GEOMETRIE | 1 |
| REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE | X |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 2 AN(S) ou 30000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 2 AN(S) ou 30000 KM

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

