

Attestation de travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
VOLKSWAGEN	POLO NOUVELLE	WVWZZZ6RZHY252596	25/05/2017	48930

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

nov.-19

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT PLAQUETTES AVANT	2
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE	X

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	2 AN(S) ou 30000 KM
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	2 AN(S) ou 30000 KM
REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	5 ANS ou 120000 KM
CONTROLE TECHNIQUE :	2021 *
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	



Garantie jusqu'à 5 ans
sur les véhicules d'occasion
reconditionnés en usine



100% satisfait ou
100% remboursé
15 jours ou 1 000 km



116 points
de contrôle
qualité



Zéro frais d'entretien
12 mois ou 15 000 km
sur les véhicules d'occasion
reconditionnés en usine