

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| VOLKSWAGEN | POLO NOUVELLE | WVWZZZ6RZHY253395 | 29/05/2017 | 42719 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **oct.-19**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT | 2 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| GEOMETRIE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 2 AN(S) ou 30000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 2 AN(S) ou 30000 KM

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : 10 ANS ou 210000 KM

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

