

| Marque     | Modèle | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| VOLKSWAGEN | POLO   | WVWZZZ6RZFY106627 | 08/08/2014              | 34849       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **oct.-19**

| Opérations                                | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE                    | 1        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                  | 1        |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT                  | 2        |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT            | 2        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

**VIDANGE + FILTRE A HUILE :** 2 AN(S) ou 30000 KM

**REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :** 2 AN(S) ou 30000 KM

**REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :** 5 ANS ou 120000 KM

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2021 \*

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

