

# Attestation de travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
RENAULT	CLIO IV ESTATE	VF17R40SE49990478	23/06/2014	90146

# Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : oct.-19

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
REMPLACEMENT BALAIS AVANT	2
REMPLACEMENT BALAI ARRIERE	1
REMPLACEMENT PLAQUETTES AVANT	2

### Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	2 AN(S) ou 30000 KM
REMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	2 AN(S) ou 30000 KM

# **CHAINE DE DISTRIBUTION**

CONTRÔLE TECHNIQUE :		*
* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2021	

### **Aramisauto**

THE REMARKETING COMPANY

ZA des Éoliennes 305 rue Gustave Eiffel 26290 Donzère









l6 points contrôle qualité