

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| PEUGEOT | 2008 NOUVEAU | VF3CUBHY6JY054826 | 13/04/2018 | 43657 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **oct.-19**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT | 2 |
| REPLACEMENT BALAI ARRIERE | 1 |
| REPLACEMENT PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT AMMORTISSEURS AVANT | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 1 AN(S) ou 25000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 1 AN(S) ou 25000 KM

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : 10 ANS ou 175000 KM

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2022 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

