

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|
| VOLKSWAGEN | POLO NOUVELLE | WVWZZZAWZKY145027 | 27/02/2019 | 22400 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : nov.-19

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT | 2 |
| REPLACEMENT BALAI ARRIERE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|---|---------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | 2 AN(S) ou 30000 KM |
| REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : | 2 AN(S) ou 30000 KM |

CHAINE DE DISTRIBUTION

| | |
|-----------------------------|--------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 2023 * |
|-----------------------------|--------|

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

