Attestation de travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	I10	NLHA851CAGZ272857	22/08/2016	8662

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : oct.-19

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REMPLACEMENT BALAIS AVANT	2
GEOMETRIE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	*1 AN(S) ou 15000 KM*
REMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	*1 AN(S) ou 15000 KM*

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE : *2020 **

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

Aramisauto
THE REMARKETING COMPANY
ZA des Éoliennes
305 rue Gustave Eiffel
26290 Donzère

Garantie jusqu'à 5 ans sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine
100% satisfait ou 100% remboursé 15 jours ou 1 000 km
116 points de contrôle qualité
Zéro frais d'entretien 12 mois ou 15 000 km sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine