Aramisauto.com

# Attestation de travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | VF1HJD20462383859 | 13/05/2019 | 9661 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : oct.-19**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE + FILTRE A HUILE :** | *1 AN(S) ou 20000 KM* |
| **REMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :** | *1 AN(S) ou 20000 KM* |

**CHAINE DE DISTRIBUTION**

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** *2023 **

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*

**Aramisauto**
THE REMARKETING COMPANY
ZA des Éoliennes
305 rue Gustave Eiffel
26290 Donzère

Garantie jusqu'à 5 ans sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine

100% satisfait ou 100% remboursé 15 jours ou 1 000 km

116 points de contrôle qualité

Zéro frais d'entretien 12 mois ou 15 000 km sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine