

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
RENAULT	CAPTUR	VF12R401E50024786	24/12/2013	72767

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **nov.-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT BALAIS AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ARRIERE	1
REPLACEMENT PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
REPLACEMENT BOUGIES D'ALLUMAGE	X
REPLACEMENT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b>	2 AN(S) ou 30000 KM
<b>REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :</b>	2 AN(S) ou 30000 KM

**CHAINE DE DISTRIBUTION**

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2021 \*

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

