

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| DACIA | DUSTER | UU1HSDJ9F56048257 | 17/02/2017 | 81001 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **nov.-19**

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT BALAIS AVANT | 2 |
| REPLACEMENT BALAI ARRIERE | 1 |
| REPLACEMENT PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REGLAGE FREIN A MAIN | 1 |
| GEOMETRIE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : 1 AN(S) ou 20000 KM

REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT : 1 AN(S) ou 20000 KM

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : 6 ANS ou 120000 KM

CONTRÔLE TECHNIQUE : 2021 *

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

