

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	KONA	KMHK3811AKU227790	03/01/2019	4000

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **nov.-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	1 AN(S) ou 15000 KM
REEMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	1 AN(S) ou 15000 KM

**CHAINE DE DISTRIBUTION**

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2023 *
-----------------------------	--------

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT



Garantie jusqu'à 5 ans sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine



100% satisfait ou 100% remboursé 15 jours ou 1 000 km



116 points de contrôle qualité



Zéro frais d'entretien 12 mois ou 15 000 km sur les véhicules d'occasion reconditionnés en usine