

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	KONA	KMHK3811AJU111956	12/06/2018	28001

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **nov.-19**

Opérations	Quantité
116 POINTS DE CONTRÔLE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT BALAI ARRIERE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	1 AN(S) ou 15000 KM
REPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :	1 AN(S) ou 15000 KM

CHAINE DE DISTRIBUTION

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2022 *
-----------------------------	--------

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT