

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| PEUGEOT | 108    | VF3PSCFB3FR077007 | 22/03/2016              | 42102       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **nov.-19**

| Opérations                                | Quantité |
|-------------------------------------------|----------|
| 116 POINTS DE CONTRÔLE                    | 1        |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE | 1        |
| REEMPLACEMENT BALAIS AVANT                | 2        |
| REEMPLACEMENT BALAI ARRIERE               | 1        |
| REEMPLACEMENT DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2        |
| REEMPLACEMENT PLAQUETTES AVANT            | 2        |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |
|                                           |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b>         | 1 AN(S) ou 15000 KM |
| <b>REEMPLACEMENT FILTRE A CARBURANT :</b> | 1 AN(S) ou 15000 KM |

**CHAINE DE DISTRIBUTION**

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2021 \*

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT