

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Hyundai	i20 Nouvelle	NLHB251BAKZ546743	02/07/2019	74803

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **20-12-2024**

Opérations	Quantité
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 74380 Kms LE 05/12/2024	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE :	2026
-----------------------------	------

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT