

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1	WBAJH510303G31669	24/04/2019	66265

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 04-04-2025**

Opérations	Quantité
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Chaîne Distrib. :</b>	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>	2027
-----------------------------	------

*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*