

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
BMW	SERIE 5	WBAJA91010B313211	14/03/2019	87310	96%

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 02-12-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 02/12/2024	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
GEOMETRIE	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	20 000 km OU 2 ans
<b>Chaine Distrib. :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2026

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT