

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Opel	Combo Life	W0VERHNP2LJ531579	06/01/2020	39706

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 09-10-2023

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION SANS POMPE A EAU	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	100 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2025

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT