

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1	WBAHT710803D28914	03/01/2018	89983

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 11-12-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 11/12/2024	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	25 000 km OU 1 an
<b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>	

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2026  
*\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*