# Attestation Travaux

Aramisauto

**ÉLECTRIQUE**

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Twingo 3 | VF1AH000768624934 | 28/01/2022 | 28987 | 98% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 21-03-2024**

| Opérations | Quantité |
|---|---|
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| |
|---|
| |
| |
| |
| |

**CONTRÔLE TECHNIQUE :** 2026

** Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*