

Certificat batterie

Date du diagnostic : 04/07/2025 à 19:41 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cfa1d2ec51b.pdf>



BMW X1 xDrive25e 220 ch ⁽¹⁾


VIN : WBA71AB0805T03185

Date de mise en circulation : 05/02/2021

Kilométrage : 62 445 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

7,74 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/11/2020

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

49 - 55 km

🌨 Hiver (0°C)

37 - 41 km

📍 Usage autoroute

34 - 38 km

29 - 32 km

📍 Usage mixte

45 - 49 km

31 - 35 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.