

Attestation Travaux



ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | KM | SOH* |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------|------|
| Hyundai | IONIQ | KMHKR81AFNU074989 | 04/05/2022 | 44375 | 100% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :19-04-2024

| Opérations | Quantité |
|---------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

CONTRÔLE TECHNIQUE :2026

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT