Attestation Travaux

Aramisauto

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
BMW i	i3 I01	WBY1Z21080V792842	15/06/2016	70641	74%

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 16-08-2024

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 16/08/2024	1
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE : ** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*	2026