

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
Peugeot	2008	VR3USHNSKNJ591506	14/04/2022	55708

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : **13-09-2024**

Opérations	Quantité
REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION SANS POMPE A EAU	1
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 13/09/2024	1
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	100 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE :

2026

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT