

# Attestation Travaux



Aramisauto

**ÉLECTRIQUE**

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	KM	SOH*
Peugeot	308 ELECTRIQUE	VR3FMZKWZPY616378	14/12/2023	11122	100%

\*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 20-09-2024**

Opérations	Quantité
AIRBAG absence de rappel constructeur en date du : 20/09/2024	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
NIVEAU LIQUIDE DE FREIN	1
NIVEAU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE L'INVERSEUR	1
NIVEAU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU CIRCUIT DE LA BATTERIE NHAUTE TENSION	1
CONTRÔLES DU SYSTEME DE FREINAGE (DISQUES, PLAQUETTES, ETRIERS) ET SUSPENSIONS	1
200 POINTS DE CONTRÔLES (VOIR DOCUMENT JOINT)	1

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**


**CONTRÔLE TECHNIQUE :**

2027

\* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT