

Attestation Travaux



Aramisauto

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Hyundai | TUCSON | TMAJD811BPJ207395 | 30/06/2023 | 49421 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

16-07-2025

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE : | |

Contrôle technique :

2027

* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT