

# Attestation Travaux



| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Citroën | C5 AIRCROSS | VR7ARHPY6RL020556 | 27/05/2024           | 5594        |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : 29-10-2024**

| Opérations                             | Quantité |
|--|----------|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an |
| <b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>         |                   |
|  |                   |
|  |                   |

|   |      |
|---|------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b>   | 2028 |
| <i>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</i> |      |